

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ**

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 15 listopada 2023 r.

BP.8361.158.2023

2023 -11- 16

DECYZJA PO.273.SOZ.8.2023.KS

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, ze zm.), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

HOME & TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Ostroga nr. 27, lok. 29, 01-163 Warszawa,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 1 partii wyrobu niespełniającego wymagań i stwarzającego zagrożenie, tj.:

- **Przedłużacz jednogniazdowy BOXER**, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa- **w liczbie 42 szt.**

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, wykazały, że przedłużacz nie spełnia wymagań norm w zakresie wykonanych badań wg pkt. 14.1 normy PN-IEC 60884-2-7:2014-11 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy. W wyrobie zastosowano bowiem gniazdo bez przesłon, które chronią użytkownika przed dostępem do części czynnych po wyjęciu z gniazda przedłużacza wtyczki urządzenia, które było do niego podłączone. Sprawozdanie z badań LS-23.023/III z 07.08.2023 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto zwolnić z zabezpieczenia 42 szt. wyrobu: Przedłużacz jednogniazdowy BOXER, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa - w liczbie 42 szt., z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczenia ww. wyrobu, który na mocy niniejszej decyzji nie może być udostępniany.

UZASADNIENIE

W dniach 17-26.05.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: HOME & TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie. W toku kontroli w hurtowni przy ul. Nadrzecznej 14, hala GD5, box A01, 05-552 w Wólce Kosowskiej stwierdzono w ofercie handlowej wyrób:

- **Przedłużacz jednogniazdowy BOXER**, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa- **w liczbie 48 szt.**

W dniu 17.05.2023 r. w celu sprawdzenia, czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie, za protokołem pobrania próbki nr 124039 pobrano do badań laboratoryjnych ww. wyrób w ilości 3 szt. Jednocześnie z pobraniem próbki nr 124040 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną w takiej samej ilości.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, wykazały, że przedłużacz nie spełnia wymagań norm w zakresie wykonanych badań wg pkt. 14.1 normy PN-IEC 60884-2-7:2014-11 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy. W wyrobie zastosowano bowiem gniazdo bez przesłon, które chronią użytkownika przed dostępem do części czynnych po wyjęciu z gniazda przedłużacza wtyczki urządzenia, które było do niego podłączone. Sprawozdanie z badań LS-23.023/III z 07.08.2023 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W dniach 05-14.09.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy: HOME & TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni przy ul. Nadrzeczej 14, hala GD5, box A01, 05-552 w Wólce Kosowskiej.

W dniu 05.09.2023 r. osobie uprawnionej do reprezentowania spółki doręczono za pokwitowaniem sprawozdanie z badań LS-23.023/III z 07.08.2023 r., zapoznano z jego wynikami, poinformowano o zagrożeniach stwarzanych przez wyrób oraz o prawie do wystąpienia o zbadanie próbki kontrolnej wyrobu. Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z tego prawa.

W toku kontroli, 05.09.2023 r., na stanie magazynowym w punkcie sprzedaży przy ul. Nadrzeczej nr 14, lok. Hala GD5, box A01 w Wólce Kosowskiej stwierdzono 42 szt. wyrobu: Przedłużacz jednogniazdowy BOXER, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy dokonali zabezpieczenia wyrobu: Przedłużacz jednogniazdowy BOXER, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa w ilości 42 szt. Powyższe udokumentowano protokołem zabezpieczenia wyrobu z dnia 05.09.2023 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wytworzony w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

Zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, sprzęt elektryczny, wraz z jego częściami składowymi, musi być wykonany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w przypadku, gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym 16.10.2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobu niespełniającego wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczone o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że wyrób: Przedłużacz jednogniazdowy BOXER, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa w liczbie 42 szt., nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. wyrobu na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 § 2 kpa postanowił zwolnić z zabezpieczenia wyrób: Przedłużacz jednogniazdowy BOXER, 10 m, model BX-784, EAN 5903919591919, dystrybutor: LAVKRISH Sp. z o.o., ul. Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa – w liczbie 42 szt., z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobu, który na mocy niniejszej decyzji nie może być udostępniany.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. HOME & TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Ostroga nr 27, lok. 29,
01-163 Warszawa,
2. a/a.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	377282.1023703.1040354
Nazwa dokumentu	Decyzja BP.8361.158.2023.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja BP.8361.158.2023
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2023-11-15
Skrót dokumentu	717E33C10A9EE4C61CFBF3CF24B24A29D38DB327
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-11-15 15:02:34
Podpisane przez	Agnieszka Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 2023-11-16

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)